

Vaja 12

Gonilnik za asinhroni serijski vmesnik (UART1)

- 1. Za preprost RTOS napišite gonilnik, ki bo skrbel za sprejemanje in pošiljanje znakov preko asinhronnega serijskega vmesnika.**
- 2. Z uporabo preprostega RTOS-a napišite glavni program, ki bo preko serijskega vmesnika sprejemal znake in jih prikazoval na LCD prikazovalniku sistema ŠARM.**
- 3. Program dopolnite tako, bo zaznaval pritiske tipk T0-T3 in pripadajoče znake preko serijskega vmesnika pošiljal terminalskemu programu.**

